



1 - Celkový pohled na lávku z jihozápadní strany




2 - Celkový pohled od Suchého vrbného



3 - Celkový pohled od centra




4 - Povrchová koroze nosné konstrukce



5 - Pohled na mostovku




6 - Úroveň opravy z roku 2003



7 - Koroze spodní části NK opravované v roce 2003



8 - Dtto foto 7 - příčník



9 - Dtto foto 7 - zavětrování



10 - Dtto foto 8



11 - Koroze zábradlí



12 - Detail osazení výplně zábradlí




13 - Koroze střední podpěry



14 - Dtto foto 13, detail



15 - Poškozené fošny mostovky



16 - Dtto foto 15, detail